















112年海葵颱風毀損墓基情形概況表

序號	墓基編號	照片-墓基整體	照片-毀損特寫	毀損情形概要
1	I-0039			墓基右前方裝飾物毀損
			墓基左前方裝飾物毀損	
2	I-0040			墓基左方裝飾物毀損
			墓基左前方裝飾物毀損	
3	I-0016			墓基左右前方兩處裝飾物毀損

112年海葵颱風毀損墓基情形概況表

序號	墓基編號	照片-墓基整體	照片-毀損特寫	毀損情形概要
4	G-0020			<p style="text-align: center;">面向墓基之右前方兩處裝飾物毀損</p>
5	G-0021			<p style="text-align: center;">墓基左側圍籬倒塌</p>
				<p style="text-align: center;">墓基左側水泥及磁磚剝落</p>
				<p style="text-align: center;">墓基左測土地公屋頂毀損</p>
6	I-0002			<p style="text-align: center;">墓基右側土地公屋頂毀損</p>

112年海葵颱風毀損墓基情形概況表

序號	墓基編號	照片-墓基整體	照片-毀損特寫	毀損情形概要
7	I-0011			墓基左前方裝飾物毀損
				墓基上方十字架斷裂
8	J-0052			墓基左前方裝飾物毀損

112年海葵颱風毀損墓基情形概況表

序號	墓基編號	照片-墓基整體	照片-毀損特寫	毀損情形概要
9	I-0007			墓基左上方裝飾物毀損
				墓基右上方裝飾物毀損
				墓基右前方裝飾物毀損
				墓基左方裝飾物毀損

112年海葵颱風毀損墓基情形概況表

序號	墓基編號	照片-墓基整體	照片-毀損特寫	毀損情形概要
10	I-0012			墓基右邊裝飾物毀損
				墓碑兩旁水泥紅磚毀損
				墓基左前方土地公屋頂毀損